



De binnenzijde van de achterkant van het gebouw is afgesloten, zie bovenstaande foto's



Constructiehout, westelijk georiënteerd