

## Aanvullende informatie

Monumentnummer 40410

11 november 2023

Vraag van de gemeente:	Aanvullende informatie in bestand:
<p>1. Activiteit 'bouwen'</p> <p>dient aangevraagd te worden, zie hieronder het kopje 'onlosmakelijk verbonden activiteiten'. U kunt hiervoor het formulier in de bijlage gebruiken.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanvraagformulier activiteit bouwen...111123.pdf</li></ul>
<p>2. Bestaande toestand:</p> <p>a. dakaanzicht bestaand b. gevelaanzichten bestaand c. dwarsdoorsnede bestaand d. (exterieur)foto's (de ingediende voldoen niet aan indieningsvereisten, zijn vooral oude foto's).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 202201-009-01_DAK BESTAAND EN NIEUW_20231111.pdf</li><li>• 202201-006-01_GEVELAANZICHTEN BESTAAND_20231111.pdf</li><li>• 202201-008-01_DWARSDOORSNEDE BESTAAND (OOST-WEST)_20231111.pdf</li><li>• 202201-007-01_LANGSDOORSNEDE BESTAAND (NOORD-ZUID)_20231111.pdf</li><li>• Villa [REDACTED] Exterieur &amp; Interieur foto's 20231111.pdf</li></ul>
<p>3. Nieuwe toestand:</p> <p>a. dakaanzicht nieuw b. tekeningen van leidingen, riolering en luchtkanalen ontbreken c. werkbeschrijving: per ruimte/onderdeel een beschrijving van ingrepen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 202201-009-01_DAK BESTAAND EN NIEUW_20231111.pdf</li><li>• 202201-020-01_SCHEMA LEIDINGEN, RIOLERING &amp; WTW INSTALLATIE NIEUW_20231111.pdf</li><li>• Villa [REDACTED] Werkomschrijving per ruimte 20231111.pdf</li><li>• 190-01-00 Bouwkundige inspectie &amp; Beschrijving technische staat Villa [REDACTED] Bosch en Duin.pdf</li></ul>
<p>4. Details:</p> <p>a. materialen specificeren; type isolatie en type glas b. beschrijving hoe damp- en luchtdichting te realiseren c. beschrijving waarop plaat en stucwerk die voor PIR komen dragen? Waar zitten de kozijn betimmeringen aan vast? d. detail raamhout bestaand en nieuw 1:2 e. details verlaagd plafond</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Villa [REDACTED] Technische omschrijving afwerkstaat 20231111.pdf</li><li>• 202201-010-01_GEVELFRAGMENT BESTAAND EN NIEUW_20231111.pdf</li></ul>

<p>5. Slopen:</p> <p>a. slooptekeningen; zwembad en binnenmuren, glas, plafonds</p> <p>b. foto's te slopen delen</p> <p>c. beschrijving te slopen onderdelen</p> <p>d. verlaagde plafonds woonkamer slopen staat niet aangeduid</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 202201-001-01_PLATTEGRONDEN BEGANE GROND BESTAAND EN NIEUW_20231111.pdf</li> <li>• 202201-002-01_PLATTEGRONDEN EERSTE VERDIEPING BESTAAND EN NIEUW_20231111.pdf</li> <li>• 202201-007-01_LANGSDOORSNEDE BESTAAND (NOORD-ZUID)_20231111.pdf</li> <li>• 202201-008-01_DWARSDOORSNEDE BESTAAND (OOST-WEST)_20231111.pdf</li> <li>• Villa HENNY Foto's en beschrijving te slopen bouwdelen 20231111.pdf</li> </ul>
<p>6. Restauratievisie:</p> <p>Afweging sloop diverse hoog-monumentale delen ontbreekt: Houten dekvloer, technische ruimte bij keuken, trapje naar atelier, kastenwand hoofdslaapkamer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Villa [REDACTED] Toelichting plannen 20231111.pdf</li> </ul>
<p>7. Bestek of werkomschrijving per onderdeel</p> <p>van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan, waaruit in ieder geval blijkt dat er aan de uitvoeringrichtlijnen van ERM en de verduurzamingsrichtlijnen van ERM zal worden voldaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Villa [REDACTED] Toelichting plannen restauratievisie 20231111.pdf</li> <li>• Villa [REDACTED] Technische omschrijving afwerkstaat 20231111.pdf</li> <li>• Villa [REDACTED] Werkomschrijving per ruimte 20231111.pdf</li> </ul>