

Onderzoek naar wandafwerking schouw

Mei 2023

Na verwijdering van de wandlampen werd zichtbaar dat moderne elektrabuïsen en inbouwdozen onder de afwerking van de schouw zijn ingefreesd en dat deze afwerking daarmee niet uit de tijd is.



Foto wandlamp links



Foto wandlamp rechts

Na het doorbreken van de achterkant van de inbouwdoos leek in eerste instantie zichtbaar dat de afwerking was opgebouwd over schoon metselwerk. Bij verder blootleggen van een stukje elektrapijp bleek deze te zijn gefreesd in vuil metselwerk.

