



Notitie

Stadsontwikkeling
IBR Gebouwen en Stalen Kunstwerken

Aan: Bouw- en Woningtoezicht

Datum: 1 oktober 2024

Betreft: Hofbogenpark; aanvullende visuele inspectie bogen

Bezoekadres: De Rotterdam
Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl

Van: A.H. Goedegebure
E-mail: ah.goedegebure@rotterdam.nl

In het Nebest onderzoek, als samengevat in '210614 40245-MS-01 v3.0 Managementsamenvatting' zijn, als onderdeel van de integrale constructieve beoordeling van de Hofbogen, het merendeel van de ruimten onder de bogen visueel geïnspecteerd. Zie voor de inspectieresultaten bijlage 2 van rapport 40245-RAP-01 van Nebest.

Enkele bogen waren niet bereikbaar (zie opsomming hier onder), op 12 september zijn om die reden aanvullende visuele inspecties uitgevoerd. Hierbij zijn geen constructieve bijzonderheden geconstateerd.

Vijverhofstraat 26-28

Vijverhofstraat 64

Voorburgstraat 75

niet geschouwd

Voorburgstraat 79

Voorburgstraat 145

Voorburgstraat 201

Voorburgstraat 203

Insulindestraat 20

niet geschouwd

Insulindestraat 28

niet geschouwd

Insulindestraat 36

niet geschouwd

Groen = in deze notitie opgenomen.


Van de ruim 160 bogen zijn er vier stuks, zijnde 2,5% van het totaal, niet geschouwd.

Vanuit de resultaten in de andere bogen mag aangenomen worden dat de vier resterende bogen geen constructief afwijkend beeld laten zien.

Resultaten van de schouw zijn in onderstaande fotorapportage getoond.



Vijverhofstraat 26-28 (twee bogen)








Bijzonderheden: raam- en deursparing in subconstructie tussenhuisnummers 26 en 28. Beschadigingen niet dragende boogconstructie huisnummer 28. Doorkijk naar bovenliggende constructie laat ter plekke de intactheid zien, zie foto's.



Vijverhofstraat 64



Bijzonderheden: aanbouw achterzijde, geen sparingen/gaten/scheuren in boogconstructie.




Voorburgstraat79



Bijzonderheden: lichte scheurvorming in boogvormig onderplafond (niet constructief).
Wand aan lage huisnummerzijde niet geschouwd, ivm voorzetwand.




Voorburgstraat 145



Bijzonderheden: enkele deursparing aan hoge huisnummer zijde.
Wand aan lage huisnummerzijde niet geschouwd, ivm voorzetwand.



Voorburgstraat 201



Geen bijzonderheden.



Voorburgstraat 203



Geen bijzonderheden