

Datum: 1-8-2025
Ons kenmerk: 7742_B
Betreft: Aanvullende controle paardenshuur Reuversweerd
Auteur: [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

U heeft ons verzocht een aanvullende controle uit te voeren ten behoeve van de renovatie van de paardenshuur bij kasteel Reuversweerd te Brummen. Het doel van deze controle was het in kaart brengen van de mogelijk aanwezige flora en fauna.

Voorgenomen werkzaamheden en ligging van het plangebied

Het voornemen bestaat om de paardenshuur te renoveren als onderdeel van de algehele restauratie van het kasteel en het omliggende landgoed. Op onderstaande afbeeldingen is de locatie van het plangebied weergegeven.



Topografische kaart met locatie plangebied rood omcirkeld (links) en satellietfoto met paardenshuur rood omkaderd (bron: topotijdreis.nl).

Beschrijving plangebied

Het plangebied betreft een schuur met gemetselde buitengevels in steensverband en een met dakpannen gedekt dak zonder dakbeschot. Binnenin is een halfopen zolder aanwezig. Met uitzondering van drie ontbrekende dakpannen in de nok aan de zuidoostzijde is het gebouw wind- en waterdicht. De schuur is momenteel in gebruik als opslagruimte. Het gebouw beschikt over meerdere ramen in de zijgevels en is voorzien van twee grote staldeuren in de kopgevels, met daarboven zolderdeuren.

Bevindingen

In de schuur zijn twee kerkuilen visueel waargenomen. Naast de visuele waarneming zijn sporen in de vorm van braakballen, prooiresten, ruiveren en schijtsporten waargenomen, tevens is een potentiële nestplaats in de vorm van een nestkast waargenomen. Het is aannemelijk dat de kerkuilen een nestplaats bezetten in de schuur.



Visuele waarneming van kerkuil (links) en verse braakballen en schijtsporten (rechts).

In het plangebied zijn geen sporen (uitwerpselen en prooiresten) gevonden die duiden op het gebruik van de schuur als verblijfplaats voor vleermuizen. Potentiële verblijfplaatsen ontbreken in zijn geheel: de schuur beschikt niet over een spouwmuur of holle ruimten langs het dakvlak, de dakpannen zijn met cement op de steensmuur bevestigd, de binnenmuur is volledig met cement aangesmeerd en er zijn geen kierende kozijnen aanwezig.



Geen potentiële hang- of verblijfplaats langs de kozijnen of dakranden.

Wat betreft overige beschermde soorten kan de aanwezigheid van zowel vogels met jaarrond beschermde nesten (bijvoorbeeld huismus en gierzwaluw) als steenmarter uitgesloten worden. De schuur biedt geen voor deze soorten geschikte structuren: er zijn geen (toegankelijke) holtes aanwezig die zouden kunnen dienen als nest- of verblijfplaats. Dakbeschot ontbreekt. Daarmee wordt geconcludeerd dat de schuur uitsluitend door de kerkuil functioneel wordt benut als nestplaats en dat andere beschermde soorten in dit plangebied niet aanwezig zijn.

Fotobijlage



