



Afbeeldingen verhogen 1996- 1998

Bij de verhoging van de molen te Waardenburg in de periode 1996- 1998 zijn foto's gemaakt van de uitvoering. Op pagina 12 en 13 een toelichting op de foto's.



1



2



van Reeuwijk **BOUWMEESTER**



3



4



van Reeuwijk **BOUWMEESTER**



5



6



van Reeuwijk **BOUWMEESTER**



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



RESTAURATIE KOENMOLEN WAARDENEURG IN (FOTO)VOGELVLUCHT.

1. De zeskanten rieten grondzeiler op haar oorspronkelijke hoogte.
2. Om bij het opvijzelen minder gewicht te hebben moest de kap worden afgenomen. Hiervoor moesten natuurlijk ook de wieken worden ontmanteld.
3. Om de oude veldmuren te kunnen behouden werden deze met een z.g. korset ondersteund.
4. Hier ziet u de geheel ontmantelde molen. Buizen, onderdeel van het nieuwe fundament, worden aangevoerd.
5. Er wordt begonnen met het plaatsen van de buizen die tot op 17m. diepte zijn ingebracht. In eerste instantie gebeurde dit d.m.v. heien. Helaas kon de oude molen dit niet meer verdragen en werd er eerste "voorgeboord" tot op 7 m.
6. Daarna werden de buizen verder geheid.
7. Als de buizen geplaatst zijn en ook het oude fundament uitgegraven, ziet het er aan de buitenkant zo uit.
8. De buizen zijn vervolgens van betonijzer voorzien en met beton volgestort. (Ziet u de kap op de achtergrond?)
- 9 + 10. Bij het verwijderen van de vloer binnen, stuitte men op de fundamente van een standerdmolen. Dit type molen was de voorganger van de huidige molen op deze plaats.
11. Ook aan de buitenkant waren de z.g. stiepen van de standerdmolen goed zichtbaar.
12. De molen werd "op pootjes" gezet, u kunt er onderdoor kijken.
- 13 + 14. Het storten van de z.g. werkvloer. (nu de vloer van de "nieuwe" kelder).
15. Deze vloer lag al snel bezaaid met slangen, luchtkussens en kisten met ventielen. Met deze ventielen kon men de druk in de kussens regelen.
- 17 + 16 En zo begon de molen aan haar reis naar een 1.50m hoger niveau.
18. Op de juiste hoogte aangekomen ziet dat er aan de binnenkant zo uit (nog zonder begane grond vloer).
19. En aan de buitenkant zo.



20. Om de begane grond weer begane grond te laten worden moest er natuurlijk veel (begane) grond worden aangevoerd.
21. En zo werden de, nu overbodige, steunberen weer opgemetseld.
- 22 + 22A De molenmaker heeft in de tussentijd ook niet stil gezeten. Hij was o.a. druk met het vervaardigen van de nieuwe wieken (roeden) op het molenmakersbedrijf.
- 23 + 24. Inmiddels is de kap weer geplaatst en het oude riet verwijderd. De tijdelijke regenjas wordt nu vervangen door een mooie rieten "alleweers" jas. Als u de aluminium ladder wegdenkt is het toch puur natuur wat u ziet?

September 1996

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen