






De Koepel




Huidige situatie - te slopen gebouw/gebouwdelen Koepel




Gebouw G - het dienstengebouw



terreinplattegrond uit 1882 (Gelders Archief)





Verbouwing en modernisering van de keuken van het dienstgebouw.
(uit latere periode)



plattegrond - begane grond - bestaande situatie

Gebouw G- het dienstengebouw

bron: PI De Berg, Wilhelminastraat 16 (Arnhem) Rapportage bouwhistorisch onderzoek
Bureau Bouwwerk – Adviesbureau voor Architectuur-, Bouw- en Cultuurhistorie
Koepelgevangenis, Arnhem




Gebouw G - het dienstengebouw - gevel & doorsnede tekeningen met aangegeven met te slopen bouwdelen




Gebouw G -het dienstengebouw - begane grond

Alle maatvoering in het werk te controleren
Tekening op basis van verkregen onderlezer:



zuidgevel




noordgevel



westgevel

Gebouw G - het dienstengebouw - gevelaanzichten na sloop



Bouwtekening van de bestaande situatie van de kapel omstreeks 1950

Gebouw J - de Kapel

bron: PI De Berg, Wilhelminastraat 16 (Arnhem) Rapportage bouwhistorisch onderzoek
Bureau Bouwwerk – Adviesbureau voor Architectuur-, Bouw- en Cultuurhistorie
Koepelgevangenis, Arnhem




sportveld 1985




De in 1888 gebouwde cellulaire kerk. Het kerkportaal is later toegevoegd
Foto uit 1986.




Tijdens de nieuwbouw op het terrein door Archivolt is het terrein opnieuw aardig vergraven ten behoeve van de aanleg van funderingsmuren en kelders. De voormalige kapel (hier in beeld) is in de nieuwe zuidvleugel opgenomen.



Gebouw J - de Kapel - bestaande situatie







begane grond - bestaande situatie




verdieping 1 - bestaande situatie

Gebouw J - de Kapel



Gebouw J - de Kapel - gevelaanzichten na sloop



Situatie in 1882.




Foto uit 1989 met een doorlopend 'kruisvenster'.



De sanitaire ruimten in de voormalige trappenhuizen in 1986

Gebouw A - Toren


bron: PI De Berg, Wilhelminastraat 16 (Arnhem) Rapportage bouwhistorisch onderzoek
Bureau Bouwwerk – Adviesbureau voor Architectuur-, Bouw- en Cultuurhistorie
Koepelgevangenis, Arnhem



Toren zuid - bestaande situatie - buitenkant




begane grond - binnenkant




1e verdieping - binnenkant




2e verdieping - binnenkant



3e verdieping - binnenkant



begane grond - buitenkant





1e verdieping - buitenkant



2e verdieping - buitenkant

Toren zuid - bestaande situatie - binnenkant




Toren zuid - bestaande situatie




Toren noord - bestaande situatie - buitenkant




begane grond - binnenkant



1e verdieping - binnenkant




2e verdieping - binnenkant




3e verdieping - binnenkant



begane grond - buitenkant



1e verdieping - buitenkant





2e verdieping - buitenkant



3e verdieping - buitenkant

Toren noord - bestaande situatie - binnenkant



Toren noord - bestaande situatie