

	huidige situatie	na realisatie	
dakoppervlak	0	1.009	1
dichte bodemverharding	0	1.800	2
doorlatende bodemverharding	0	0	3
wateroppervlak	0	0	4