

Provincie Gelderland
T.a.v. de heer M.O. Cranenbroek
Afdeling Bodem en Nazorg
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Valkseweg 62
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD
T +31 342 406406
F +31 342 406400
E milieu@vink.nl
www.vink.nl

Handelsregister
Zwolle 09080795

Ons kenmerk:
P12M0047.03

Werknummer:
P12M0047

Behandeld door:
Ing. R.M. Druijff

Doorkiesnummer:
+31 342 406439

Barneveld, 28 april 2014

Betreft: Erratum op 'Nader bodemonderzoek aan de Lumièrestraat 5 te Ede' en
'Saneringsplan Lumièrestraat 5 te Ede', d.d. 4 juli 2013 respectievelijk 28
augustus 2013, P12M0047, door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.'

GE022800324; zaaknummer 2013-017291

Geachte heer Cranenbroek,

Hierbij ontvangt u naar aanleiding van ons telefonisch overleg, in navolging op de ingediende digitale melding, namens onze opdrachtgever JB Trading B.V., een erratum op de rapportages 'Nader bodemonderzoek aan de Lumièrestraat 5 te Ede' en 'Saneringsplan Lumièrestraat 5 te Ede', d.d. 4 juli 2013 respectievelijk 28 augustus 2013, P12M0047, door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.'

Nader bodemonderzoek aan de Lumièrestraat 5 te Ede'

In de analyse van de grondwaterresultaten van paragraaf 3.5 worden een aantal foutieve peilbuisnummers vermeld. In onderstaand kader wordt de nieuwe formulering van de resultatenanalyse weergegeven. Deze tekst vervangt in zijn geheel pagina 11 van paragraaf 3.5 uit het ingediende nader bodemonderzoek.

Met deze aanpassing vindt geen wijziging plaats van de daadwerkelijke onderzoeksresultaten en de verontreinigingssituatie; zoals verwoord in hoofdstuk 4 en 5.

Pagina 11:

Uit tabel 6 tot en met 8 blijkt dat ter plaatse van de peilbuizen 104, 107, 402, 403, 501 en 502 een gehalte aan 1,2-dichloorethenen boven de interventiewaarde is aangetoond. Ter plaatse van peilbuis 107 is tevens een licht verhoogd gehalte aan trichlooretheen aangetoond en ter plaatse van peilbuis 107 en 501 een licht verhoogd gehalte aan vinylchloride. De gehalten 1,2-dichloorethenen overschrijden de streefwaarde in de peilbuizen 401, 404, 500 (verticale afperking) en 503 in marginale mate, waarmee de verontreiniging ter plaatse voldoende is afgeperkt. Uit tabel 9 blijkt dat in het grondwater van de afperkende peilbuis 601 geen van de geanalyseerde gechloreerde koolwaterstoffen is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde. Geconcludeerd kan worden dat de verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen zich niet heeft verspreid tot de overzijde van het water/de sloot.

Saneringsplan Lumièrestraat 5 te Ede

In tabel 3 staat nog vermeld dat de startmelding richting provincie Gelderland dient plaats te vinden. Dit dient momenteel richting de Omgevingsdienst Regio Arnhem plaats te vinden door het ingevulde formulier startmelding naar Bodemtoezicht@odra.nl te mailen.

In paragraaf 5.4 wordt vermeldt dat voor de processturing en de verificatie gebruik gemaakt wordt van de 8 in tekening P12M0047_745.01.00 vermelde controlepeilbuizen. Om het saneringresultaat beter aan de zuidzijde ter plaatste van het perceel Lumièrestraat 7 te kunnen volgen en verifiëren wordt het aantal controlepeilbuizen door toevoeging van peilbuis 403 uitgebreid tot 9 stuks. Met deze aanpassing vindt geen wijziging plaats van de daadwerkelijke saneringsaanpak en de saneringsdoelstelling.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie met belangstelling af.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groeten,
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.


Renzo Druijff