

Rapportage herinspectie

De aanleiding van de herinspectie wordt gevormd door de resultaten van de voorgaande (eerste) inspectie. Tijdens voorgaande inspectie is geconstateerd dat de voorziening niet voldoet aan de criteria van vloeistofdichtheid zoals opgenomen in het AS SIKB 6700.

De rapportage van de herinspectie vormt één geheel met de rapportage van de eerste inspectie. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de eerste inspectie worden vermeld in dit rapport. Foto's van de herstelde gebreken zijn opgenomen in bijlage 1.

Oprichtgever:	Gerbuvet Vastgoed B.V. Lokhorstweg 34 3851 SE Ermelo
Locatie inrichting:	Gerbuvet B.V. Lokhorstweg 34 3851 SE Ermelo
Oprichtnemer:	Antea Inspection B.V. Regio Noord Postbus 10256 1301 AG Almere
Datum gereedmelding:	11 juni 2014 (schriftelijk)
Datum herinspectie:	27 juni 2014
Inspecteur:	De heer A. Greeve
Datum voorgaande inspectie:	21 maart 2014
Kenmerk rapportage voorgaande inspectie:	268337 d.d. 4 april 2014
Geïnspecteerde voorziening:	Wasplaats
Wijzigingen gegevens voorziening t.o.v. eerste inspectie:	Geen
Inspectiecriteria:	AS SIKB 6700 (protocol 6701)
Registratienummer SIKB:	50214

Toelichting op de bevindingen

Tijdens de herinspectie is geconstateerd dat vastgestelde gebreken (WP-1 t/m WP-7) afdoende zijn hersteld.


Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de geïnspecteerde voorziening momenteel vloeistofdicht is conform de criteria zoals opgenomen het AS SIKB 6700.

Foto's van de geïnspecteerde vloeistofdichte voorziening



Fotonummer: 1
Omschrijving: Voetplaten en aansluiting randmuur zijn vloeistofdicht afgewerkt.



Fotonummer: 2
Omschrijving: Voegen zijn vervangen en/of gedeeltelijk vloeistofdicht hersteld.



Fotonummer: 3
Omschrijving: Scheurvorming en onthechting voeg rondom kolk zijn vloeistofdicht hersteld.



Fotonummer: 4
Omschrijving: Scheurvorming onder spoelbak is vloeistofdicht hersteld.



Fotonummer: 5
Omschrijving: Driehoeksvoeg langs wand is vervangen.



Fotonummer: 6
Omschrijving: Voegen rondom kolk vloeistofdicht hersteld.