

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2938707
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0034338
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0034338

Ingediend op	24-04-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Steenderenseweg 23, 7255KC Hengelo (Gld) (Henge...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KC
Huisnummer	23
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Steenderenseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

VOF Zeevalkink

Adres eigenaar bouwwerk

Steenderenseweg 23
7255 KC Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld), gedeelte dak
varkensschuur , Golfplaten, Bron 3 M3, RISICOKLASSE_2
Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld),
deurtjes in varkensschuur , Vlakke plaat, Bron 6 M6,
RISICOKLASSE_1
Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld), deel dak
varkensschuur , Golfplaat, Bron 4 M4, NVT
Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld), dak loods ,
Golfplaten, Bron 2 M2, RISICOKLASSE_2
Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld), aanbouw
varkensschuur , Golfplaten, bron 5 M5, RISICOKLASSE_2
Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld), deel dak
varkensschuur , nokstukken, Bron 7, NVT
Steenderenseweg 23 7255KC Hengelo (Gld), Linkerzijgevel
van en gedeelte van voorgevel , Vlakke plaat, Bron 1 M1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2 M2: 182 M2
bron 5 M5: 6.40 M2
Bron 3 M3: 63 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17198.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-04-24	In behandeling
HengeloSteenderenseweg23_macht_.pdf	HengeloSteenderenseweg23_macht_.pdf	Anders	2017-04-24	In behandeling