

## Besluit projectplan 244373 Budel, Zitterd, duiker in onderhoudspad vervangen (watergang GA1)

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, gelet op:

- Het bepaalde in de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht;
  - het bepaalde in de Crisis- en herstelwet;
  - het bepaalde in de Inspraakverordening Waterschap Dommel en
  - het bepaalde in de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap De Dommel.
- besluit:

vast te stellen het projectplan '244373 Budel, Zitterd, duiker in onderhoudspad vervangen (watergang GA1)',  
zijnde een plan tot aanleg of wijziging van de volgende waterstaatswerken:

In Budel ter hoogte van de Zitterd (zie kaartje) komt er een zijslot uit op de Buulder AA (GA1). In de huidige situatie ligt er een plastic duiker (rond 200 mm) onder het onderhoudspad van Waterschap De Dommel.

Bij een hoge afvoer is de capaciteit van deze duiker onvoldoende, met als gevolg dat het water over het onderhoudspad stroomt, waardoor dit uitspoeling / inzakking veroorzaakt. Dit is in 2016 meerdere malen gebeurd.

Om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt, wordt de duiker vervangen door een duiker met een grotere diameter (rond 300 mm).

Omdat dit een keurbeschermingsgebied is, mag de ingreep niet verdrogend werken. Om verdroging te voorkomen wordt de duiker 5 à 10 cm hoger gelegd ten opzichte van de huidige duiker. De overstortdrempel wordt hoger en daardoor blijft er meer water in de sloot staan. Als het waterpeil stijgt, kan het water door de vergrote duiker beter afgevoerd worden en blijft het onderhoudspad intact.

één en ander overeenkomstig de bij dit projectplan behorende bijlagen.  
Aldus vastgesteld op 20 januari 2017,

het dagelijks bestuur,  
namens deze,  
Programmaeigenaar Watersysteem

M. Borst

