

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3054371
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0044450
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0044450

Ingediend op	26-06-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kamphuizerweg 1, 7251KC Vorden (31600118)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251KC
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kamphuiserweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	diverse schuren
----------------------------------	-----------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09211485

Bedrijfsnaam: P. Vliem

Adres eigenaar bouwwerk

Kamphuizerweg 1, 7251 KC Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

verwachting medio augustus/september

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 1 ,
Ventilatiekokers, M01AZ, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 1 , Golfplaten
dak inclusief nok, M02AA, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 1 ,
Plafondbeplating, M01AA, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 4 , Golfplaten
dak inclusief nok, M05AA, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 1 , Golfplaat,
M02AZ, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 5 , Golfplaten
dak inclusief nok, M06AA, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 2 , Golfplaten
dak inclusief nok, M03AA, RISICOKLASSE_2
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 6 , Golfplaten
dak, M07AA, RISICOKLASSE_2A
Kamphuizerweg 1 7251KC Vorden, Schuur 3 , Golfplate...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M01AA: 270 M2
M02AZ: 2 M2
M07AA: 20 M2
M02AA: 320 M2
M03AA: 140 M2
M06AZ: 4 M2
M05AA: 140 M2
M04AA: 180 M2
M01AZ: 2 M2
M06AA: 25 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document