

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3172669
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0055570
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0055570

Ingediend op	31-08-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Sint Janstraat 52, 7256BC Keijenborg (Keijenbor...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7256BC
Huisnummer	52
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Sint Janstraat
Plaatsnaam	Keijenburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Golfplaten dak schuur
----------------------------------	-----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer W. Zents

Adres eigenaar bouwwerk

7256BC 52, Sint Janstraat Keijenborg
wzents@hetnet.nl

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Sint Janstraat 52 7256BC Keijenborg, Schuur , Golfplaten
en nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Sint Janstraat 52 7256BC Keijenborg, Schuur ,
Golfplaten en nokstukken, M1: Golfplaten en nokvorsten,
RISICOKLASSE_2
Sint Janstraat 52 7256BC Keijenborg, Schuur , Luchtkoker,
Luchtkoker, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 85.40 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17400.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-08-31	In behandeling
KeijenbergSintJanstraat5-2_macht_pdf	KeijenbergSintJanstraat52_macht.pdf	Anders	2017-08-31	In behandeling