

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3250623

Aanvraagnaam calamiteit ROWI

Uw referentiecode -

Ingediend op 12-10-2017

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Asbest besmet straalgrit gebruikt bij de ROWI te Baak, inventarisatie nog niet afgerond. Betreft een calamiteit conform de arbeidsinspectie

Opmerking Even voor half vijf nog geprobeerd contact te leggen met de Gemeente, calamiteiten nummer kon ons niet verder helpen. Op mobiele nummer van mevrouw J. Grobben ingesproken.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen Let op CALAMITEIT

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223DV
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dambroek
Plaatsnaam	Baak

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Straalbedrijf

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

I.v.m. calamiteit morgen al een gedeelte op het buitenterrein
uitvoeren

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie plattegrond

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

4 m3

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Aterro te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☐ Ja

☒ Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Plattegrond sanering fase 1 buiten_png	Plattegrond sanering fase 1 buiten.png	Anders	2017-10-12	In behandeling