

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3328657
Aanvraagnaam	Landstraat 1, Halle
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0073667

Ingediend op	22-11-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Landstraat 1, 7025DP Halle (Landstraat 1, Halle)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62721208
Vestigingsnummer	000062721208
Statutaire naam	Prinsen Asbestverwijdering BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	w
Voorvoegsels	-
Achternaam	prinsen
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7121LS
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	I
Straatnaam	Bolwerkweg
Woonplaats	Aalten

4 Correspondentieadres

Adres	Bolwerkweg 12-I 7121LS Aalten
-------	----------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DP
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Landstraat
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Diverse opstallen
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer W Scheffer

Adres eigenaar bouwwerk

7025DP 1, Landstraat Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN (bovengronds)

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m. na asbestsanering

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m na verlenen melding

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Kraan met sorteerbak

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin: 45 m3
Hout blijft ter plekke achter

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Dusseldorp, Eibergen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Landstraat 1 7025DP Halle, dak schuur 1, 2, 3, 4 en 5 , golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2
Landstraat 1 7025DP Halle, rondom glas in kozijnen in gevels schuur 1, 3 en 5 , stopverf, M2 & M3, RISICOKLASSE_1
Landstraat 1 7025DP Halle, in losstaande kozijnen in schuur 2 en 5 , stopverf, M2.1 & M3.1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M2 & M3: 18 STUKS
M1: 474.70 M2
M2.1 & M3.1: 4 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Twence, Hengelo

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 17.10264 Landstraat 1 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-11-22	In behandeling