

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3495887
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0090541
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0090541

Ingediend op	21-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Oude Varsseleweg 7, 7255MC Hengelo (Gld) (AS18...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MC
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oude Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer W. Jeurissen

Adres eigenaar bouwwerk

7255MC 7, Oude Varsselseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Oude Varsselseweg 7 7255MC Hengelo (Gld), Maaiveld,
voor de schuur , Golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Oude Varsselseweg 7 7255MC Hengelo (Gld), Schuur ,
Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 150 M2
Bron 2: 10 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18026 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-21	In behandeling