

MOF DEFECT , HIER ZIT AL EEN REPARATIE STUK TUSSEN. DIT ALLES OVERLAPEN.
KABEL LIGT ERG DIEP , DAAROM SCHOTTEN MEENEMEN OM KANTEN TEGEN TE HOUDEN (I . V . M. INSTORT GEVAAR LASPUT)

KADASTRAAL EIEGENAAR DHR. G.M. HOFLAND
NOORD-LINSCHOTERZANDWEG 44
3425EL SNELREWAARD
0348-562950

C.A. 15MTR NIEUWE KABEL 3x50mm2 Cu

UITVOERDER: SANDER BUSCHGENS
TEL NR: 06-513513136

MSR 1229

10 kV 3 x 50kV 1229 - 7261

MSR 7261

10 kV 3 x 25kV 1229 - 7261

10 kV 3 x 25kV 1229 - 7261

10 kV 3 x 25kV 1229 - 7261

Zuid-Linschoter Zandweg

ELEKTRA NIEUW

	LS-kast		Station		Leveringspunt		Laadpaal		OV mast
	Mast bovengronds		Mof		Bescherming	Abc	Tekst		Zinkerbord
	Kabel nieuw		Kabel te rijzen		Kabel te rooien		Buiten Bedrijf		Kadaster
	LS-kast		Station		Leveringspunt		OV mast		Mast bovengronds
	Mof		Bescherming		0,4 kV/OV		0,4 kV		OV
	3 kV		6 kV		10/13 kV		23 kV		25 kV
	50 kV		66 kV		150 kV		Buiten Bedrijf		Telecom
	Aardkabel		Gelijkspanning						



Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN

ONTWERP MS
NOORD LINSCHOTERZANDWEG THV 44
SNELREWAARD

Formaat: A3

Schaal: 1:500

Volgend bladnr: n.v.t.

Wijz:

Get: MVT

Datum: 09-03-18

Get:

Project: 104.32081

Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E

Documentnr:

Status: