

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3540883
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0095313
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0095313
Ingediend op	14-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Heerlerweg 5, 7233SG Vierakker (11800147)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7233SG
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heerlerweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	3 schuren op locatie
----------------------------------	----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mts. Loman-Otters

Adres eigenaar bouwwerk

Heerlerweg 5
7233 SG Vierakker

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Heerlerweg 5 7233SG Vierakker, Jongveestal , Golfplaten
dak, Bron 4, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 5 7233SG Vierakker, Ligboxenstal , Golfplaten
dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Heerlerweg 5 7233SG Vierakker, Overkapping , Golfplaten
dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 5 7233SG Vierakker, Kapschuur , Golfplaten
dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 625 M2
Bron 1: 155 M2
Bron 2: 50 M2
Bron 4: 285 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18060-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-14	In behandeling