

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3554679
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0096883
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0096883
Ingediend op	20-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Almenseweg 45, 7251HN Vorden (11800080)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251HN
Huisnummer	45
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Almenseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(tje)
----------------------------------	-------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Landgoed Den Bramel
opdrachtgever is mevr. T. Blom-Thate

Adres eigenaar bouwwerk

Almenseweg 47
7251 HN Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Almenseweg 45 7251HN Vorden, Schuur , Golfplaat
fragmenten, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 45 7251HN Vorden, Kippenschuur , Golfplaat,
Bron 2, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 45 7251HN Vorden, Schuur , Golfplaat, Bron
1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 38 M2
Bron 3: 2 M2
Bron 2: 18 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18062-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-20	In behandeling