

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3600841
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0101696
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0101696

Ingediend op	11-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halsedijk 15, 7025DA Halle (Halle, Halsedijk 15)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DA
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halsedijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Twee schuren
----------------------------------	--------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H. Peppelman

Adres eigenaar bouwwerk

7025DA 15, Halsedijk Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Halsedijk 15 7025DA Halle, Dak van schuur , Golfplaten, 01,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01: 175 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Halsedijk 15 te Halle 2018114.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-11	In behandeling
HalleHalsedijk15_macht_pdf	HalleHalsedijk15_macht.pdf	Anders	2018-04-11	In behandeling