

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3627847
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0104513
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0104513
Ingediend op	23-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Lindeseweg 17, 7251NJ Vorden (11800242)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NJ
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lindeseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	agrarische bedrijfsgebouwen
----------------------------------	-----------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Bedrijfsnaam: VOF Havekes

Adres eigenaar bouwwerk

7251NJ 17, Lindeseweg Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lindeseweg 17 7251NJ Vorden, dak_schuur_5 , 5
Golfplaten, Golfplaten-5, RISICOKLASSE_2
Lindeseweg 17 7251NJ Vorden, dak_schuur_4 , 4
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-4,
RISICOKLASSE_2
Lindeseweg 17 7251NJ Vorden, dak_schuur_2 , 7
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-7,
RISICOKLASSE_2
Lindeseweg 17 7251NJ Vorden, naast_schuur_5 ,
6 Restanten golfplaat , Restanten_golfplaat_-6,
RISICOKLASSE_1
Lindeseweg 17 7251NJ Vorden,
Rondom_luchtkokers_schuur_2_en_4 , 8 Vlakke plaat,
Vlakke_plaat-8, RISICOKLASSE_2
Lindeseweg 17 7251NJ Vorden, dak_schuur_1 , 1
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2
Lindeseweg 17 7251NJ Vorden, deksel_voor_schuur_2 , 2
Vlakke plaat, Vlakke_plaat-2, RISICOKLASS...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten___vormstukken-4: 607 M2
Golfplaten___vormstukken-7: 309 M2
Vlakke_plaat-8: 10.5 M2
Vlakke_plaat-2: 1 M2
Golfplaten___vormstukken-1: 1040 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2017-120_Asbest_V1-..pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-23	In behandeling