

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3646861
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0106555
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0106555

Ingediend op	02-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	de Horsterkamp 6, 7251AZ Vorden (11800100)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251AZ
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	de Horsterkamp
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	ingestorte schuur
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

opdrachtgever: Timmerbedrijf Schotman

Adres eigenaar bouwwerk

Horsterkampweg 6
7251 AZ Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Schuur , Asbestkoord in
geiser, Bron 10, RISICOKLASSE_1
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Afdak , Golfplaat, Bron
6, RISICOKLASSE_2A
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Schuur , Vlakke plaat,
Bron 9, RISICOKLASSE_2A
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Overkapping , Golfplaat
-stormschade-, Bron 5, RISICOKLASSE_2
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Overkapping , Golfplaat,
Bron 8, RISICOKLASSE_1
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Schuur , Vlakke plaat,
Bron 4, RISICOKLASSE_2A
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Schuur , Golfplaat -
stormschade-, Bron 7, RISICOKLASSE_2
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Schuur , Golfplaat, Bron
2, RISICOKLASSE_2
de Horsterkamp 6 7251AZ Vorden, Overkapping , Golfplaat,
Bron 1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 7: 5 M2
Bron 5: 8 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18072-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-02	In behandeling