

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3665299
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0108588
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0108588
Ingediend op	11-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Beeklaan 17, 7234SK Wichmond (31700287)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7234SK
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beeklaan
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	dakbeschot uitbouw woning en schuur, golfplaat op garage
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Boers

Adres eigenaar bouwwerk

Beeklaan 17
7234 SK Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Attero te Wilp

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Beeklaan 17 7234SK Wichmond, Schuur , Golfplaten dak,
Bron 4, RISICOKLASSE_2
Beeklaan 17 7234SK Wichmond, Woning , Dakbeschot,
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Beeklaan 17 7234SK Wichmond, Schuur , Golfplaten -los-,
Bron 3, RISICOKLASSE_1
Beeklaan 17 7234SK Wichmond, Schuur , Dakbeschot,
Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 11 M2
Bron 2: 25 M2
Bron 4: 15 M2
Bron 1: 22 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AS18110-Rapport_pdf	AS18110-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-11	In behandeling