

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3689197
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0111439
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0111439
Ingediend op	24-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Zomerweg 61, 6996DT Drempt (11800311)
Opmerking	Graag met spoed afhandelen i.v.m. datum van de verhuizing van de koeien
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DT
Huisnummer	61
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	open Veldschuur
----------------------------------	-----------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Pardijs
Adres eigenaar bouwwerk	Zomerweg 61 6996 DT Drempt
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Liefst z.s.m. nieuwe eigenaar moet eigen bedrijf verlaten einde juni. 27 juni verhuizen de koeien naar deze stal.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Zomerweg 61 6996DT Drempt, Ligboxenstal , Vlakke plaat - restanten-, Bron 4, RISICOKLASSE_2 Zomerweg 61 6996DT Drempt, Kapschuur 1 , Dakbeplating, M01 + M01AZ, RISICOKLASSE_2 Zomerweg 61 6996DT Drempt, Kapschuur , Golfplaten dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2 Zomerweg 61 6996DT Drempt, Kapschuur 1 , Asbestcement vlakke plaat, M02 vlakke plaat, RISICOKLASSE_2 Zomerweg 61 6996DT Drempt, Ligboxenstal , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2 Zomerweg 61 6996DT Drempt, Ligboxenstal , Golfplaat - restanten-, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: 498 M2 Bron 5: 2 M2 Bron 4: 1.5 M2 Bron 3: 205 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
estinventarisatierapport- _Type_A_14101073	Asbestinventarisati- erapport Type A 14101073.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-24	In behandeling
Inventarisatierapport	AS18137-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-24	In behandeling