

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3689885
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0111285
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0111285

Ingediend op	24-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	L. Dolfingweg 1, 7221CP Steenderen (L. Dolfingw...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7221CP
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	L. Dolfingweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuur annex carport bij een woning
----------------------------------	-------------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R Smits

Adres eigenaar bouwwerk

7221CP 1, L. Dolfingweg Steenderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
De schuur wordt volledig gesloopt.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

20 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. L. Dolfingweg 1 7221CP Steenderen, Schuur , Golfplaten dak, Bron 1, NVT
L. Dolfingweg 1 7221CP Steenderen, Schuur , Dakbeschot - vlakke plaat-, Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 2: 27 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18142-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-24	In behandeling
SteenderenLDofingweg1_macht_pdf	SteenderenLDofingweg1_macht.pdf	Anders	2018-05-24	In behandeling
SteenderenLDofingweg1_plattegrond_pdf	SteenderenLDofingweg1_plattegrond-.pdf	Tekening slopen	2018-05-24	In behandeling