

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3697121
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0112239
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0112239
Ingediend op	28-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Korte Broekstraat 1, 6999DG Hummelo (11800125)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DG
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Korte Broekstraat
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	saneren schuur a en B
----------------------------------	-----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Evers

Adres eigenaar bouwwerk

Korte Broekstraat 1
6999 DG Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Korte Broekstraat 1 6999DG Hummelo, Schuur 1 ,
Golfplaten dak incl. toebehoren, M01AA, RISICOKLASSE_2
Korte Broekstraat 1 6999DG Hummelo, Schuur 2 ,
Golfplaten dak incl. toebehoren, M02AA, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M02AA: 350 M2
M01AA: 820 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 1805647.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-28	In behandeling