

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3704615
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0113184
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0113184
Ingediend op	31-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Emmerweg 5, 7221LA Steenderen (11800004)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	inventarisatierapport is als bijlage toegevoegd, uploaden op gebruikelijke manier ging niet
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7221LA
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Emmerweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren op locatie
----------------------------------	----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

F.H. Meijerman

Adres eigenaar bouwwerk

Emmerweg 5
7221 LA Steenderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met behulp van een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	BSA 9 m3 Hout 60 m3 Puin 425 m3
Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?	De Covik Recycling Bv Covikseweg 3a 7221 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Schuur 2 binnenzijde , Plafondbeplating, M05AA, RISICOKLASSE_2A Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Schuur 2 binnenzijde , Wandbeplating, M04AA, RISICOKLASSE_2A Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Naast schuur 2 , Ventilatiekokers, M05AZ (8.2.3), RISICOKLASSE_1 Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Schuur 1 , Golfplaten dak incl. toebehoren, M01AA, RISICOKLASSE_2 Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Schuur 2 , Golfplaten dak incl. toebehoren, M02AA, RISICOKLASSE_2A Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Schuur 2, gevel , Buizen, M03AA, RISICOKLASSE_1 Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Schuur 2 , Vlakke plaat op deur, M04AZ (8.2.2), RISICOKLASSE_1 Emmerweg 5 7221LA Steenderen, Naast schuur 2 , Golfplaten, M02AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_1 Emmerweg 5 722...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M05AZ (8.2.3): 12 M2 M01AA: 540 M2 M03AA: 0.40 M M02AA: 300 M2 M04AZ (8.2.2): 16 M2 M02AZ (8.2.1): 5 M2 M05AZ (8.2.4): 3 M2 M05AA: 250 M2 M04AA: 160 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Asbestinventarisatierapport_1805646_pdf	Asbestinventarisatierapport 1805646.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-31	In behandeling