

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3715075
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0114328
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0114328

Ingediend op	05-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Doetinchemseweg 88, 7021JW Zelhem (11800059)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7021JW
Huisnummer	88
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Doetinchemseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren op locatie
----------------------------------	--------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Gussinklo
Adres eigenaar bouwwerk	Kolkstuikweg 4 7021 MC Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Doetinchemseweg 88 7021JW Zelhem, Schuur 2 , Golfplaat -fragmenten-, Bron 6, RISICOKLASSE_2 Doetinchemseweg 88 7021JW Zelhem, Werkplaats , Golfplaten dak, Bron 5, RISICOKLASSE_2 Doetinchemseweg 88 7021JW Zelhem, Kapschuur , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2A Doetinchemseweg 88 7021JW Zelhem, Kapschuur , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2A Doetinchemseweg 88 7021JW Zelhem, Schuur 2 , Golfplaten dak, Bron 4, RISICOKLASSE_2 Doetinchemseweg 88 7021JW Zelhem, Schuur 1 , Golfplaten dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: 580 M2 Bron 6: 50 M2 Bron 5: 173 M2 Bron 2: 142 M2 Bron 1: 170 M2 Bron 4: 380 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18130 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-05	In behandeling