

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3715479
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0114318
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0114318

Ingediend op	05-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hulsevoortseweg 7, 6996DG Drempt (11800268)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DG
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hulsevoortseweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

W. Pelgrom

Adres eigenaar bouwwerk

Hulsevoortseweg 7
6996 DG Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hulsevoortseweg 7 6996DG Drempt, Kapschuur ,
Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Hulsevoortseweg 7 6996DG Drempt, Kapschuur , Golfp,
Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Hulsevoortseweg 7 6996DG Drempt, Kippenren
naast kapschuur , Fragmenten golfplaat, Bron 5,
RISICOKLASSE_2A
Hulsevoortseweg 7 6996DG Drempt, Caravanstalling ,
Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Hulsevoortseweg 7 6996DG Drempt, Naast caravanstalling ,
Losse golfplaten, Bron 4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 5: 30 M2
Bron 1: 735 M2
Bron 4: 3 M2
Bron 2: 50 M2
Bron 3: 116 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18134-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-05	In behandeling