

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3714569
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0114309
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0114309
Ingediend op	05-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Halseweg 55, 7025ET Halle (Halle, Halseweg 55/55a)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025ET
Huisnummer	55
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Locatie is Halseweg 55 en 55a te Halle
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw F.J. Gesink-Boland

Adres eigenaar bouwwerk

7021CX 11, Halseweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

150 m3 bouw en sloop
300 m3 hout
3000 m3 puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Halseweg 55 7025ET Halle, Radiator boerderij , pakking, 12, RISICOKLASSE_1
Halseweg 55 7025ET Halle, stal aan boerderij , Golfplaten, 11, RISICOKLASSE_2
Halseweg 55 7025ET Halle, Schuur 2 , Golfplaten, 05, RISICOKLASSE_2A
Halseweg 55 7025ET Halle, onder trap boerderij , Vloerzeil, 09, NVT
Halseweg 55 7025ET Halle, stal aan boerderij , stopverf, 10, NVT
Halseweg 55 7025ET Halle, kamer boerderij , Vloerzeil, 08, NVT
Halseweg 55 7025ET Halle, schuur 1 , Golfplaten en vormstukken, 02, RISICOKLASSE_2
Halseweg 55 7025ET Halle, naast stal , restanten dakbeschot, 06A, RISICOKLASSE_1
Halseweg 55 7025ET Halle, bijkeuken boerderij , Vloerzeil, 07, NVT
Halseweg 55 7025ET Halle, Dak van boerderij, gedeelte , Dakbeschot, 06, RISICOKLASSE_2
Halseweg 55...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 06: 39.80 M2
04: 5.10 M2
01A: 2.5 M2
12: 1 STUKS
01B: 5 M2
03: 25 M2
01: 54 M2
11: 304 M2
05: 213 M2
02: 2041 M2
06A: 4.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapport Halseweg 55-55A Halle, 2018300.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-05	In behandeling
HalleHalseweg55_55a_macht_pdf	HalleHalseweg5-5_55a_macht.pdf	Anders	2018-06-05	In behandeling