

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3732401
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0116113
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0116113

Ingediend op	13-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lindeseweg 33, 7251NJ Vorden (11800360)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NJ
Huisnummer	33
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lindeseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	de schuur
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer F. Boekelo

Adres eigenaar bouwwerk

7251NJ 33, Lindeseweg Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning en in
overleg met de dakdekker

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lindeseweg 33 7251NJ Vorden, Deuren_voorgevel , 2
Stopverf, Stopverf-2, NVT
Lindeseweg 33 7251NJ Vorden, dak_schuur , 1
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten___vormstukken-1: 126 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2018-120_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-13	In behandeling