

Verlenging referentieperiode

Rapport versie 01-01-2017 "beoordeling foliebassins/ mestzakken" behorend bij BRL 2344 d.d. 15-12-2012

1. Gegevens certificaat houder						
Certificaathouder	Appel Bouw 2.0 B.V.					
Certificaatnummer en rapportnummer	K95122/01 2017-558					
Naam inspecteur	A.S.M. Appel					
Controle datum	13-09-2017					
2. Gegevens opdrachtgever						
Naam	De heer J.M. te Dorsthorst					
Adres	Lendenstraat 3					
Postcode / plaats	6998 CE LAAG KEPPEL					
Telefoonnummer	0314-381719					
Mobiel nummer						
3. Locatie						
Naam gebruiker	De heer J.M. te Dorsthorst					
Controle-adres	Lendenstraat 3					
Plaats/ postcode	6998 CE LAAG KEPPEL					
4. Type silo						
Type silo	mestzak					
Merk silo (naam leverancier)	Wiefferink Oldenzaal					
Bouwjaar	1993					
Diameter (in m)	14x14					
Hoogte silo (in m)	2.00					
Inhoud silo (in m3)	400					
5. Uitwendige inspectie 1)	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak	*					
Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers				*		
Onderhoudstoestand afsluiters	*					
Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)		*				1
	Geen	Matig	Groot	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Verkleuring / verwerking	*					
Blaasvorming	*					
Beschadigingen	*					
Type beschadiging	Geen.					
Bovenkleed aanwezig	Ja					
- Zo ja, type bovenkleed	PVC-P					
Folie gecertificeerd volgens de BRL-2342	Ja					
Morsput aanwezig	Ja					
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters	Ja					
Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2e afsluiter niet noodzakelijk, alleen bij onder druk staande leidingen)	N.v.t.					
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	Ja					
Afsluiters voldoende verankerd	Ja					
Spanveren aanwezig bij mestzak	Ja					
Algemene indruk visueel	Voldoende					

Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde.

IBAN: NL91 ABNA 0592 4823 91 • BIC: ABNANL2A
Inschrijving K.v.K.: 68216270 • B.T.W. nr.: NL857.347.858.B01

6. Grondwerk	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Staat van dijklichaam	*					
Dijk vrij van zware wortelgroei	Ja					
Dijk vrij van ondergraving	Ja					

7. Drainage		Nr.
Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas	Nee	
Controleput aanwezig	Nee	
- Zo ja, mest/ gier vastgesteld	Nee	
Aanvullende inspectie noodzakelijk	Nee	


8. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel)		Nr.
Inspectie onderkleed	Nee	
Folie gecertificeerd volgens de BRL-2342	Ja	
Type onderkleed	PVC-P	
Doorvoer onderkleed	Ja	
Drainageleiding	Nee	

9. Veiligheid		Nr.
Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig ?	Ja	
Goed werkend slot aanwezig ?	Ja	
Aanrijdvoorziening aanwezig t.p.v. morsput en afsluiters	N.v.t.	2
Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?	N.v.t.	

10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
1	7 stuks aanhechtingsflappen voor de spanveren zijn losgetrokken. Omdat de mestzak gevuld wordt tot 85 % van de inhoud, is dit geen probleem.
2	De afsluiters staan veilig achter het hekwerk, er is geen aanrijdvoorziening en slot nodig.
	1 stuks waarschuwbordjes geplaatst á € 12.50 / stuk / ex. BTW.

11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is)
11.1 Bassin is meteen goedbevonden (zie verder punt 12).

12. Vaststelling nieuwe referentieperiode 1)
De nieuwe referentieperiode is 5 jaar en 0 maanden
De referentieperiode is dan geldig tot 13-09-2022

13. Ondertekening rapport 2)
Plaats: LAAG KEPPEL De heer J.M. te Dorsthorst
Datum: 13-09-2017
Handtekening inspecteur: 

14. Symbolen en verwijzingen
*) = doorhalen wat niet van toepassing is.
n.v.t. = niet van toepassing.
nr. = nummering van gemaakte opmerkingen.
1) = Op basis van de uitwendige- en eventueel inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode:
• 0-5 jaar voor gecertificeerde folie's en
• 0-2,5 jaar voor niet gecertificeerde folie's.
2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.

Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde.

IBAN: NL91 ABNA 0592 4823 91 • BIC: ABNANL2A
Inschrijving K.v.K.: 68216270 • B.T.W. nr.: NL857.347.858.B01