

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3830085
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0127208
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0127208

Ingediend op	27-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Branderhorstweg 3, 7256KG Keijenborg (11800022)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Branderhorstweg
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	inventarisatie 6 schuren t.b.v. sloop 3 schuren
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Offenberg

Adres eigenaar bouwwerk

Branderhorstweg 3
7256 KG Keijenburg

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Woonboerderij
deel , Golfplaat (dakbeplating), M17, RISICOKLASSE_2
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Woonboerderij
deel , Golfplaat (dakbeplating), M16, RISICOKLASSE_2
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Varkensstal 5 ,
Vlakke plaat -fragmenten-, Bron 8, RISICOKLASSE_2A
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Varkensstal 5 ,
Golfplaten dak, Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Varkensstal 1 ,
Golfplaat, Bron 9, RISICOKLASSE_2
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Varkensstal 1 ,
Vlakke plaat, Bron 10, RISICOKLASSE_2
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Varkensstal 1 ,
Vlakke plaat, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Branderhorstweg 3 7256KG Keijenburg, Varkensstal 2 ,
Golfplaten dak, Bron ...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 8: 3 STUKS
Bron 5: 257 M2
Bron 9: 1 M2
Bron 10: 1 M2
Bron 2: 1.5 M2
Bron 6: 155 M2
Bron 7: 2 M2
Bron 3: 53 M2
M21: 1.5 M2
Bron 1: 130 M2
Bron 12: 800 M2
M20 (VM21): 3.30 M2
Bron 4: 85 M2
Bron 11: 750 M2
M19 (VM21): 1 M2
M17: 565 M2
M16: 20 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	AS18117 Rapport V2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-27	In behandeling