

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3839519
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0127971
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0127971

Ingediend op	02-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halsedijk 11, 7025DA Halle (Halle, Halsedijk 11)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DA
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halsedijk
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R. Lanthers

Adres eigenaar bouwwerk

7261MP 6, Gotinkveldweg Ruurlo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Halsedijk 11 7025DA Halle, Golfplaten op het dak van de
schuur , Golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2A
Halsedijk 11 7025DA Halle, Stopverf in ramen van de
schuur , Stopverf, Bron 2: M2, NVT
Halsedijk 11 7025DA Halle, Dakleer op het dak van de
schuur , Dakleer (bitumen), Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: M3: 1 M2
Bron 1: M1: 124 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Aterro te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18421.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-02	In behandeling
HalleHalsedijk11_macht_pdf	HalleHalsedijk11_macht.pdf	Anders	2018-08-02	In behandeling