

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3849985
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0128637
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0128637

Ingediend op	09-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 20, 7234SR Wichmond (11800297)
Opmerking	n.v.t.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7234SR
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer H. Kasteel
Adres eigenaar bouwwerk	7255 LC, Lankhorsterstraat 20, Hengelo
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen a.d.h.v. de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, Schuur I , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2 Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, Schuur II , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2A Lankhorsterstraat 20 7234SR Wichmond, Schuur II , Golfplaten dak, Bron 4, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: 440 M2 Bron 4: 76 M2 Bron 1: 870 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18173-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-09	In behandeling