

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3397083
Aanvraagnaam	Aanvraag Sloop/Herbouw Schuur 7221CD58
Uw referentiecode	-

Ingediend op	04-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Verwijderen asbest dak en slopen schuur. Herbouw volgens aangeleverde tekening van de schuur.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	3396875
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	W.H.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Thuss

2 Verblijfsadres

Postcode	7221CD
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dr. Alfons Ariënsstraat
Woonplaats	Steenderen

3 Correspondentieadres

Adres	Dr. Alfons Ariënsstraat 58 7221CD Steenderen
-------	---

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7221CD
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dr. Alfons Ariënsstraat
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Buitengebied Steenderen
----------------------------------	-------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Schuur

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg te Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen afhankelijk vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen afhankelijk vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

100m3 asbest golfplaten

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Via De Covik het sloopbedrijf

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen? ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☐ Nee, (ook) andere materialen
☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Op het dak van de schuur

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. De Covik te Steenderen

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Covikseweg te Steenderen

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Thuss04012018p-age1_pdf	Thuss04012018p-age1.pdf	Tekening slopen	2018-01-04	In behandeling
CovikAsbest1_pdf	CovikAsbest1.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-04	In behandeling