

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3883327
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0132722
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0132722

Ingediend op	30-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Pipeluurseweg 4, 7225ND Olburgen (31700241)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7225ND
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pipeluurseweg
Plaatsnaam	Olburgen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Schooltink

Adres eigenaar bouwwerk

Pipeluursweg 4
7225 ND Olburgen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Pipeluurseweg 4 7225ND Olburgen, Garage , Golfplaat,
Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Pipeluurseweg 4 7225ND Olburgen, Jongveestal , Golfplaat,
Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Pipeluurseweg 4 7225ND Olburgen, Tanklokaal , Golfplaat,
Bron 2, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: 43 M2
Bron 1: 68 M2
Bron 3: 160 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatie_AS18-207_pdf	Inventarisatie_AS18-207.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-30	In behandeling