

Onder de vorige vergunning hebben wij het nieuwe riooltrace gemaakt van de Lageweidseslag zoals bekend. Met het plaatsen van put E (zie bijgevoegde tekening) is gebleken dat streng tussen put E en put 259 ook beschadigt is en lekkages heeft. Er is getracht een relin uit te voeren en inzichtelijk te krijgen waar deze schade zit maar deze is dusdanig groot dat er zoveel water instroomt dat met de camera geen locatie is te bepalen.

Het is nu de bedoeling het stuk watergang waar deze streng zich bevind te dempen en langs het riool 15m¹ lange damwanden aan te brengen en tussen de damwand bemaling plaatsen door deze maatregelen hopen wij dat de toestroom van water in het riool al dusdanig gereduceerd is dat er toch een inspectie uitgevoerd kan worden om de aard en omvang van de schade te kunnen bepalen.

Als de schade beperkt is willen wij een deelreparatie uitvoeren en na deze deelrenovatie de streng relinen.

Wanneer het riool toch verzakt is o.i.d. dat een relin niet volstaat dan moet er toch gegraven worden en de streng vervangen worden.