

Hieronder zijn alle knelpuntlocaties toegelicht:

- VV-01* Duiker 415-033-00047 heeft een te kleine diameter, ligt in de bagger en is kapot.
- VV-02* Duiker 415-033-00115/156 heeft een kleine diameter en verstopt snel vanwege de aanwezige kruisput.
- VV-03* Watergangen 415-058-00182 en 415-058-00127 hebben een te klein doorstroomprofiel en veroorzaken teveel opstuwing.
- VV-04* Watergang 415-058-00125 (het gedeelte dat niet door Noordwijk is opgeknapt) heeft een te klein doorstroomprofiel en veroorzaakt teveel opstuwing.
- VV-05* De achtergebleven constructies van stuwen 415-056-00054 en 415-056-00055 vormen een belemmering in de doorstroming van de watergang. De stuwen hebben geen functie meer qua peilbeheer.
- VV-06* Geen aanvoermogelijkheid vanuit Rijnland, signalen van onvoldoende waterkwaliteit wanneer voor aanvulling gebruikt wordt gemaakt van de aanwezige grondwateronttrekkingen.
- VV-07* Watergangen 415-058-00251, 415-058-00219 en 415-058-00121 hebben een belangrijke afvoerfunctie en zijn onterecht niet aangewezen als hoofdwatergang.
- VV-08* Stuw 415-056-00035 is in slechte staat en kan daardoor onvoldoende functioneren.
- VV-09* Stuw 415-056-00037 is in slechte staat, kan daardoor onvoldoende functioneren. Hij staat tevens op de verkeerde locatie (niet op peilvakgrens).
- VV-10* Stuw 415-056-00036 is in slechte staat (achterloops) en functioneert onvoldoende.
- VV-11* Stuw 415-056-00020 is in slechte staat, kan daardoor onvoldoende functioneren en staat op de verkeerde locatie (niet op peilvakgrens).
- VV-12* Stuw 415-56-00019 is in slechte staat, functioneert daardoor onvoldoende, staat niet op een toegankelijke locatie en is het verkeerde kunstwerk voor de functie aanvoer.
- VV-13* Schotbalkconstructie bij duiker 415-033-00053 is niet goed toegankelijk en lastig te bedienen. Het is daardoor niet het juiste kunstwerk om het peilbeheer uit te kunnen voeren.
- VV-14* Duiker 415-033-00136 heeft een draaikop als tijdelijk peilscheidend kunstwerk. Dit voldoet niet voor het te bedienen doel (aanvoer) over deze peilvakscheiding.
- VV-15* Duikers 415-033-00115 en 415-033-00156 zijn niet bedienbaar, waardoor het peilbesluit technisch kan worden uitgevoerd.
- VV-16* Watergang 415-058-00203 is niet verbonden met de rest van peilvak 1.2. Het peil kan hier dan ook niet met Rijnlands stuw worden gestuurd.
- VV-17* Stuw 415-056-00060 heeft geen functie, staat middenin het peilvak en niet in het voorgestelde gebied algemene regel 11.
- VV-18* In peilvakken 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1 en 3.1 zijn geen peilschalen beschikbaar om het waterpeil in te kunnen stellen en te monitoren.