

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3908961
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0136133
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0136133

Ingediend op	13-09-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Koningsweg 14, 7255KR Hengelo (Gld) (11780029)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KR
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningsweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Fontijn

Adres eigenaar bouwwerk

Koningsweg 14
7255 KR Hengelo Gld

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat
(restant), Bron 6, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat
(dak), Bron 1, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur ,
Golfplaat (verzameld), Bron 7, RISICOKLASSE_1
Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur ,
Golfplaat (dak), Bron 3, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur ,
Golfplaat (dak), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur ,
Bloemenbak, Bron 5, RISICOKLASSE_1
Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur , Vlakke
plaat (plafondbeplating), Bron 4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 51 M2
Bron 2: 64 M2
Bron 5: 2 STUKS
Bron 4: 25 M2
Bron 6: 2.5 M2
Bron 1: 575 M2
Bron 7: 42.90 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?


☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee



U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AS18206-Rapport_pdf	AS18206-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-09-13	In behandeling