

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3933527
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0045700
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0045700

Ingediend op	26-09-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hamminckweg 11 a, 7251PZ Vorden (31700114)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251PZ
Huisnummer	11
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hamminkweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren op locatie
----------------------------------	--------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. Eijgenraam

Adres eigenaar bouwwerk

Hamminkweg 11a
7251 PZ Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Schuur 2 , Golfplaten
dak, M02AA, RISICOKLASSE_2
Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Schuur 4 , Golfplaten
dak, M02AZ (8.2.2), RISICOKLASSE_2
Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Schuur 6 , Golfplaten
dak inclusief nok, M05AA, RISICOKLASSE_2
Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Naast schuur 4 , Buis,
M03AA, RISICOKLASSE_1
Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Schuur 3 , Golfplaten
dak, M02AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_2
Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Schuur 5 , Golfplaten
dak, M04V, NVT
Hamminkweg 11 a 7251PZ Vorden, Schuur 1 , Golfplaten
dak inclusief nok, M01AA, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M02AZ (8.2.2): 120 M2
M01AA: 150 M2
M02AZ (8.2.1): 25 M2
M03AA: 4 M
M02AA: 130 M2
M05AA: 110 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Asbestinventarisatierapport_1706679_pdf	Asbestinventarisatierapport 1706679.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-09-26	In behandeling