

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3957447
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0142061
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0142061

Ingediend op	08-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kroezerijweg 2 A, 7256KR Keijenburg (31700096A)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KR
Huisnummer	2
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kroezerijweg
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Niessink

Adres eigenaar bouwwerk

Kroezerijweg 2a
Keijenborg

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Werktuigenberging ,
Golfplaat (dak), Bron 10, RISICOKLASSE_2
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Werktuigenberging ,
Koord in kachel, Bron 11, RISICOKLASSE_1
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Kapschuur , Vlakke
plaat (wand), Bron 6, RISICOKLASSE_2A
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Schuur , Vlakke plaat
(aftimmering vent. kokers), Bron 3, RISICOKLASSE_2
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Werktuigenberging ,
Golfplaat, Bron 9, RISICOKLASSE_2
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Schuur , Vlakke plaat
(wand), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Golfplaat , Golfplaat,
Bron 8, RISICOKLASSE_2A
Kroezerijweg 2 A 7256KR Keijenborg, Schuur , Vlakke plaat
(varkensschotten), Bron 4, RISI...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 8: 1 M2
Bron 2: 1.5 M2
Bron 4: 3.5 M2
Bron 5: 2 M2
Bron 1: 365 M2
Bron 7: 240 M2
Bron 10: 280 M2
Bron 11: 1 STUKS
Bron 6: 14 M2
Bron 3: 6.45 M2
Bron 9: 93 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18214-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-08	In behandeling