

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3957491
Aanvraagnaam	Olburgseweg 27 Olburgen
Uw referentiecode	11800154 sloop

Ingediend op	08-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Sloop Olburgseweg 27
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7225NA
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Olburgseweg
Plaatsnaam	Olburgen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Olburgseweg 27 7225 NA Olburgen
----------------------------------	------------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer A.H. Pasman

Adres eigenaar bouwwerk

7225NA 27, Olburgseweg Olburgen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

oude ligboxenstal, zie bijlage 2 in het inventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

280 m3 puin
65 m3 hout
8 m3 bsa

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? De Covik Recycling BV
Covikseweg 3a
7221 CM Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Olburgseweg 27 7225NA Olburgen, Bergschuur , Golfplaat, B01, RISICOKLASSE_2
Olburgseweg 27 7225NA Olburgen, Aanbouw woning , Golfplaat, B02, RISICOKLASSE_2
Olburgseweg 27 7225NA Olburgen, Oude ligboxenstal , Golfplaat, B03, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? B01: 360 M2
B02: 90 M2
B03: 435 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	1800475A02_Asb- estinventarisatie_2-- 2-2018.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-08	In behandeling