

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4001933
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0147194
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0147194

Ingediend op	29-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hazenhutweg 18, 7255MN Hengelo (Gld) (11805024)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MN
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hazenhutweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

H. van Ginkel

Adres eigenaar bouwwerk

Hazenhutweg 18
7255 MN Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hazenhutweg 18 7255MN Hengelo (Gld), dak schuur ,
golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 76.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R18.09363 Asbestinventar- isatierapport Hazenhutweg 18 Hengelo versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-29	In behandeling