

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4027787
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0150771
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0150771

Ingediend op	12-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zomervreugdweg 6, 7251NX Vorden (11805002)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251NX
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomervreugdweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	stenen stal en houten karloods
----------------------------------	--------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Reinders

Adres eigenaar bouwwerk

Zomervreugdweg 6
7251 NX Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zomervreugdweg 6 7251NX Vorden, binnen in stenen stal ,
vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_1
Zomervreugdweg 6 7251NX Vorden, dak karloods ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2A
Zomervreugdweg 6 7251NX Vorden, rechterzijde van de
stenen stal , resnanten golfplaten, M2.1, RISICOKLASSE_2
Zomervreugdweg 6 7251NX Vorden, dak stenen stal ,
golfplaten grijs, M3, RISICOKLASSE_2
Zomervreugdweg 6 7251NX Vorden, dak van stenen stal ,
golfplaten rood, M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2.1: 1 M2
M3: 9 M2
M2: 30 M2
M4: 3.40 M2
M1: 68 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	18.09368 Asbestinventar- isatierapport Zomervreugdweg 6 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-12	In behandeling