

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4048285
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0153348
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0153348

Ingediend op	21-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Beunkstege 5, 7251NA Vorden (11805037)
Opmerking	Asbesttrein 5037
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode 7251NA

Huisnummer 5

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Beunkstege

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie karloods en afdak

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

M. Langwerden

Adres eigenaar bouwwerk

Beunkstege 5
7251 NA Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

karloods en afdak

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Beunkstege 5 7251NA Vorden, gedeelte dak karloods ,
golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2
Beunkstege 5 7251NA Vorden, gedeelte dak karloods ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 152 M2
M2: 45 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10406 Beunkstege 5 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-21	In behandeling