

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4065621
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0155417
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0155417

Ingediend op	29-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Heerlerweg 11, 7233SG Vierakker (11805050)
Opmerking	Abestrein 5050
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7233SG
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heerlerweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Verschuren

Adres eigenaar bouwwerk

Heerlerweg 11
7233 SG Vierakker

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Heerlerweg 11 7233SG Vierakker, achterzijde schuur ,
vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 11 7233SG Vierakker, gevelbekleding linkerzijde
schuur , golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2A
Heerlerweg 11 7233SG Vierakker, dak schuur , golfplaten,
M1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 22 M2
M1.1: 11 M2
M1: 148 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10438 Heelerweg 11 Vierakker.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-29	In behandeling