

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4197363
Aanvraagnaam	Renovatie Site Steenderen
Uw referentiecode	-

Ingediend op	08-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	asbest saneren
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode 7221AS

Huisnummer 8

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Anjerstraat

Plaatsnaam Steenderen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie zie bijlage i.v.m. foutmelding ' Specificatie locatie mag
maximaal 250 karakters bevatten'

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

Hofstraat 47
7001 JD Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Woningen

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

conform inventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

betreft alle bronnen uit het asbestinventarisatierapport

Diverse aantallen/afmetingen:

vlakke plaat, vogelschroten

vogelschroot

pakking

golfplaten

vloerzeil

vlakke plaat

bloembak

dakbeschot

buis

gaskachel

geiser

beglazingskit

board

onderlaag vloerzeil

voor woningspecificatie en woningtype zie punt 1.7 uit het
asbestinventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het

☐ Ja

kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Te_saneren_adressen-_pdf	Te saneren adressen.pdf	Anders	2019-02-08	In behandeling
SteenderenSite_inv_pdf	SteenderenSite-_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-08	In behandeling
SteenderenSite_inv2_pdf	SteenderenSite-_inv2-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-08	In behandeling
SteenderenSite_macht_pdf	SteenderenSite-_macht.pdf	Anders	2019-02-08	In behandeling