

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4252193
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0174135
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0174135
Ingediend op	04-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Torenallee 2, 6999DD Hummelo (11800655)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliersversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	6999DD
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Torenallee
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Zadelhoff
Adres eigenaar bouwwerk	Torenallee 2 6999 DD Hummelo
Wat is de functie van het bouwwerk?	ligboxenstal en overkapping
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Torenallee 2 6999DD Hummelo, Afdak , Golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE_2 Torenallee 2 6999DD Hummelo, Afdak , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2 Torenallee 2 6999DD Hummelo, Schuur , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: 2 M2 Bron 2: 55 M2 Bron 1: 937 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport AS19021.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-04	In behandeling